


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	清水滑坡		统一编号	430525010044
位置	洞口县竹市镇祥卜村清水组			
地理坐标	经度: 110° 42' 26.40"	经度: 110° 42' 26.40"		
发生时间	2003 年 4 月 1 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡□崩塌□泥石流 □地面塌陷□其他:	
资料清单	(在□中打√) 搬迁避让方案□□, 项目进展情况报告□ 勘查报告□, 治理设计□, 施工方案□, 监理总结报告□, 监测报告□, 交工验收报告□, 竣工验收报告□ 应急治理(排险)方案□, 工程总结□, 验收报告□ 应急调查报告□, 专业监测报告□, 群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销 经办人(签字): 李启光 负责人(签章): 陈永红 2024年 10 月 19 日			
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓志 负责人(签章): 陈永红 2024年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	(签章): 陈永红 年 月 日			

## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	雷家山滑坡	统一编号	430525011089
位置	洞口县文昌街道竹山村竹山组		
地理坐标	经度: 110° 34' 19.51"	纬度: 27° 04' 07.30"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input checked="" type="checkbox"/> 群测群防资料 其他:		
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所	
	同意核销	 经办人(签字): 李启光 负责人(签章): 陈永红 2024年 10 月 19 日	
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓立 负责人(签章): 廖少明 2024年 11 月 6 日		
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日		


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	头园滑坡		统一编号	430525010041
位置	洞口县雪峰街道合塘村头园组			
地理坐标	经度: 110° 37' 27.54"		纬度: 27° 02' 18.35"	
发生时间	1997年7月17日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input checked="" type="checkbox"/> 群测群防资料 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈一凡 2024年10月19日			
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 刘生 负责人(签章): 刘生 2024年11月6日			
县级人民政府批准意见	(签章): 年 月 日			

## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	溪江口岩溶塌陷		统一编号	430525041113
位置	洞口县高沙镇双凤村向家组			
地理坐标	经度: 110° 45' 39.32"		经度: 110° 45' 39.32"	
发生时间	2008年5月12日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input type="checkbox"/> 群测群防资料 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销	 经办人(签字): 李启光 负责人(签章): 陈一凡 2024年10月19日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓生 负责人(签章): 刘军 2024年11月6日			
县级人民政府批准意见	 (签章): ... 年 月 日			

## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	菜子冲滑坡		统一编号	430525011106
位置	洞口县花古街道洄水村前进组			
地理坐标	经度： 110° 31' 30.97"		纬度： 27° 02' 16.10"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他：	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理（排险）方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input checked="" type="checkbox"/> 群测群防资料 其他：			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销 经办人（签字）： 李启兴 负责人（签章）： 陈晗 2024 年 10 月 19 日			
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人（签字）： 邓立 负责人（签章）： 廖川 2024 年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	(签章)： 年 月 日			


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	虎形山滑坡		统一编号	430525011127
位置	洞口县毓兰镇梅田村禾稼组			
地理坐标	经度: 110° 33' 43.09"		纬度: 26° 57' 28.41"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input checked="" type="checkbox"/> 群测群防资料 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销 经办人(签字): 李启光 负责人(签章): 陈一红 2024 年 10 月 19 日			
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓立军 负责人(签章): 廖明 2024 年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	(签章): 年 月 日			


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	丫口上崩塌	统一编号	430525021116
位置	洞口县毓兰镇侯家村 7 组		
地理坐标	经度: 110° 31' 38.64"	纬度: 27° 01' 20.63"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input checked="" type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
资料清单	(在□中打√) 搬迁避让方案□, 项目进展情况报告□ 勘查报告□, 治理设计□, 施工方案□, 监理总结报告□, 监测报告□, 交工验收报告□, 竣工验收报告□ 应急治理(排险)方案□, 工程总结□, 验收报告□ 应急调查报告□, 专业监测报告□, 群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:		
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所	
	同意核销	 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈一鸣 2024 年 10 月 19 日	
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 陆生 负责人(签章): 宋明 2024 年 11 月 6 日		
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日		


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	黄泥溪滑坡		统一编号	430525011032
位置	洞口县江口镇花溪村杨柳组			
地理坐标	经度： 110° 31' 30.97"		纬度： 27° 02' 16.10"	
发生时间	2014 年 2 月 6 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡□崩塌□泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷□其他：	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案□，项目进展情况报告□ <input type="checkbox"/> 勘查报告□，治理设计□，施工方案□，监理总结报告□，监测报告□，交工验收报告□，竣工验收报告□ <input type="checkbox"/> 应急治理（排险）方案□，工程总结□，验收报告□ <input type="checkbox"/> 应急调查报告□，专业监测报告□，群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销	 经办人（签字）: 李启兴 负责人（签章）: 邓东明 2024 年 10 月 19 日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人（签字）: 邓东明 负责人（签章）: 邓东明 2024 年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	 (签章): _____ 年 ____ 月 ____ 日			

## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	上洞下崩塌		统一编号	430525011014
位置	洞口县渣坪乡大叶村洞下组			
地理坐标	经度: 110° 30' 30.29"		纬度: 27° 12' 17.81"	
发生时间	2010 年 7 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input checked="" type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input type="checkbox"/> 群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈丽君  2024年 10 月 19 日			
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓本一 负责人(签章): 廖明  2024年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日			


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	王家滑坡		统一编号	430525011011
位置	洞口县渣坪乡渣坪村王家组			
地理坐标	经度: 110° 29' 05.51"	纬度: 27° 14' 10.30"		
发生时间	2014 年 2 月 6 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡□崩塌□泥石流 □地面塌陷□其他:	
资料清单	(在□中打√) 搬迁避让方案□, 项目进展情况报告□ 勘查报告□, 治理设计□, 施工方案□, 监理总结报告□, 监测报告□, 交工验收报告□, 竣工验收报告□ 应急治理(排险)方案□, 工程总结□, 验收报告□ 应急调查报告□, 专业监测报告□, 群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销	经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈一凡  2024年 10 月 19 日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓杰 负责人(签章): 刘军  2024年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日			


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	东风滑坡	统一编号	430525010009
位置	洞口县渣坪乡渣坪村东风组		
地理坐标	经度: 110° 29' 21.22"	纬度: 27° 14' 23.49"	
发生时间	1997年6月1日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡□崩塌□泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷□其他:
资料清单	(在□中打√) 搬迁避让方案□, 项目进展情况报告□ 勘查报告 <input checked="" type="checkbox"/> , 治理设计 <input checked="" type="checkbox"/> , 施工方案□, 监理总结报告□, 监测报告□, 交工验收报告□, 竣工验收报告 <input checked="" type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案□, 工程总结□, 验收报告□ 应急调查报告□, 专业监测报告□, 群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:		
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所	
	同意核销	经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈顺金 	
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓杰 负责人(签章): 雷明 		
县级人民政府批准意见			

## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	孙家垄地面塌陷		统一编号	430525040052
位置	洞口县石江镇红旗村白玉组			
地理坐标	经度: 110° 47' 33.53"		纬度: 27° 04' 13.84"	
发生时间	1982 年 8 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input type="checkbox"/> 群测群防资料 <input type="checkbox"/> 其他:			
调查结论	调查单位	 湖南省核地质调查所		
	同意核销	 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈琳 2024年 10 月 19 日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	 经办人(签字): 邓立 负责人(签章): 廖明 2024年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日			

## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	工业街 125 号地面塌陷		统一编号	430525041081
位置	洞口县石江镇土拱桥社区 5 组			
地理坐标	经度: 110° 47' 04.81"		纬度: 27° 05' 36.32"	
发生时间	1993 年 8 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input type="checkbox"/> 群测群防资料 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销	 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈林 2024 年 10 月 19 日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓立 负责人(签章): 宋明 2024 年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日			

## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	老虎冲岩溶塌陷		统一编号	430525041077
位置	洞口县石江镇和平村和谐组			
地理坐标	经度: 110° 48' 26.48"		纬度: 27° 06' 43.91"	
发生时间	1985 年 1 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> ，项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> ，治理设计 <input type="checkbox"/> ，施工方案 <input type="checkbox"/> ，监理总结报告 <input type="checkbox"/> ，监测报告 <input type="checkbox"/> ，交工验收报告 <input type="checkbox"/> ，竣工验收报告 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 应急治理（排险）方案 <input type="checkbox"/> ，工程总结 <input type="checkbox"/> ，验收报告 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> ，专业监测报告 <input type="checkbox"/> ，群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:			
调查结论	调查单位	 湖南省核地质调查所		
	同意核销	 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈水		
	2024 年 10 月 19 日			
县级地质灾害防治主管部门审查意见	 经办人(签字): 邓立 负责人(签章): 宋明 2024 年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日			


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	盐山岭地面塌陷		统一编号	430525041131
位置	洞口县杨林镇坪阳村 7、12 组			
地理坐标	经度: 110° 55' 00.04"		纬度: 26° 58' 32.28"	
发生时间	1986 年 5 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input type="checkbox"/> 群测群防资料 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈斌 2024 年 10 月 19 日			
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓立 负责人(签章): 宁国华 2024 年 11 月 6 日			
县级人民政府批准意见	(签章): 年 月 日			


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	曹垅泥石流		统一编号	430525030028
位置	洞口县长塘瑶族乡林家村 3 组			
地理坐标	经度: 110° 29' 13.55"		纬度: 27° 06' 26.27"	
发生时间	2011 年 5 月 28 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input checked="" type="checkbox"/> 崩塌 <input checked="" type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理（排险）方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input checked="" type="checkbox"/> 群测群防资料 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销	 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈琳 2024 年 10 月 19 日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓杰 负责人(签章): 廖海明 2024 年 11 月 6 日 			
县级人民政府批准意见	(签章): 年 月 日 			


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	陡山滑坡	统一编号	430525011004
位置	洞口县桐山乡龙桥村 2 组		
地理坐标	经度: 110° 40' 27.12"	纬度: 27° 15' 30.19"	
发生时间	2008 年 5 月 1 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡□崩塌□泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷□其他:
资料清单	(在□中打√) 搬迁避让方案□, 项目进展情况报告□ 勘查报告□, 治理设计□, 施工方案□, 监理总结报告□, 监测报告□, 交工验收报告□, 竣工验收报告□ 应急治理(排险)方案□, 工程总结□, 验收报告□ 应急调查报告□, 专业监测报告□, 群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:		
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所	
	同意核销	经办人(签字): 李应兴 负责人(签章): 陈琳  2024 年 10 月 19 日	
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓生 负责人(签章): 刘国平  2024 年 11 月 6 日		
县级人民政府批准意见	 (签章): _____ 年 ____ 月 ____ 日		


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	塘现滑坡	统一编号	430525011015
位置	洞口县大屋瑶族乡马洞村塘现组		
地理坐标	经度： 110° 36' 50.76"	纬度： 27° 17' 02.49"	
发生时间	2008 年 5 月 1 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡□崩塌□泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷□其他：
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案□, 项目进展情况报告□ <input type="checkbox"/> 勘查报告□, 治理设计□, 施工方案□, 监理总结报告□, 监测报告□, 交工验收报告□, 竣工验收报告□ <input type="checkbox"/> 应急治理（排险）方案□, 工程总结□, 验收报告□ <input type="checkbox"/> 应急调查报告□, 专业监测报告□, 群测群防资料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：		
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所	
	同意核销 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈淑红  2024 年 10 月 19 日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓杰 负责人(签章): 陈淑红  2024 年 11 月 6 日		
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日		


## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	老庄上不稳定斜坡		统一编号	430525001043
位置	洞口县月溪镇鸿程村老庄上组			
地理坐标	经度: 110° 26' 59.62"		纬度: 27° 09' 48.17"	
发生时间	2009 年 5 月 1 日	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) 搬迁避让方案□, 项目进展情况报告□ 勘查报告□, 治理设计□, 施工方案□, 监理总结报告□, 监测报告□, 交工验收报告□, 竣工验收报告□ 应急治理(排险)方案□, 工程总结□, 验收报告□ 应急调查报告□, 专业监测报告□, 群测群防资料□ 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销	 经办人(签字): 李启光 负责人(签章): 陈永红 2024年 10 月 19 日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓杰 负责人(签章): 刘海明 2024年 11 月 6 日 			
县级人民政府批准意见	(签章): 年 月 日 			

## 附件 7

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销审批表

隐患点名称	上雷溪崩塌		统一编号	430525021041
位置	洞口县月溪镇禾力村兴隆组			
地理坐标	经度: 110° 29' 01.12"		纬度: 27° 10' 02.47"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
资料清单	(在□中打√) <input type="checkbox"/> 搬迁避让方案 <input type="checkbox"/> 项目进展情况报告 <input type="checkbox"/> 勘查报告 <input type="checkbox"/> 治理设计 <input type="checkbox"/> 施工方案 <input type="checkbox"/> 监理总结报告 <input type="checkbox"/> 监测报告 <input type="checkbox"/> 交工验收报告 <input type="checkbox"/> 竣工验收报告 <input type="checkbox"/> 应急治理(排险)方案 <input type="checkbox"/> 工程总结 <input type="checkbox"/> 验收报告 <input type="checkbox"/> 应急调查报告 <input type="checkbox"/> 专业监测报告 <input checked="" type="checkbox"/> 群测群防资料 其他:			
调查结论	调查单位	湖南省核地质调查所		
	同意核销	 经办人(签字): 李启兴 负责人(签章): 陈琳 2024年 10 月 19 日		
县级地质灾害防治主管部门审查意见	经办人(签字): 邓杰 负责人(签章): 廖明 2024年 11 月 6 日 			
县级人民政府批准意见	 (签章): 年 月 日			

## 附件 6

# 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	清水滑坡			统一编号	430525010044
位置	洞口县竹市镇祥卜村清水组				
地理坐标	经度: 110° 42' 26.40"	纬度: 27° 00' 23.13"			
发生时间	2003 年 4 月 1 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:		
原威胁情况	原威胁民房 10 间, 威胁财产约 140 万元	隐患规模	5000m <sup>3</sup>		
核销条件分析	原住户房屋已废弃, 旧房未拆除, 斜坡体多年未发生变形, 现状稳定。				
调查结论	核销				
下步措施建议	拆除房屋, 宅基地复垦为旱地。				
照片	(可附页)				



## 附件 6

**县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表**

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	雷家山滑坡		
统一编号	430525011089		
位置	洞口县文昌街道竹山村竹山组		
地理坐标	经度: 110° 34' 19.51"	纬度: 27° 04' 07.30"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁居民 4 户 28 人, 财产 300 万元	隐患规模	4000m <sup>3</sup>
核销条件分析	坡脚及坡腰局部已浆砌石挡墙支护, 挡墙运行良好, 坡体现状稳定		
调查结论	核销		
下步措施建议	若遇特大暴雨天气巡视监测		
照片	(可附页)		




## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	头园滑坡	统一编号	430525010041
位置	洞口县雪峰街道合塘村头园组		
地理坐标	经度: 110° 37' 27.54"	纬度: 27° 02' 18.35"	
发生时间	1997年7月17日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁1户7人, 民房6间, 威胁财产约75万元	隐患规模	19200m <sup>3</sup>
核销条件分析	原住户已实施搬迁避让, 旧房未拆除, 斜坡体多年未发生变形, 现状稳定。		
调查结论	核销		
下步措施建议	拆除房屋, 宅基地复垦为旱地。		
照片	(可附页)		



附件 6

县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	溪江口岩溶塌陷	统一编号	430525041113
位置	洞口县高沙镇双凤村向家组		
地理坐标	经度: 110° 45' 39.32"	纬度: 26° 57' 18.47"	
发生时间	2008 年 5 月 12 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁农田 5 亩, 财产 30 万元	隐患规模	60m <sup>2</sup>
核销条件分析	原塌陷坑已部分填埋, 未发现有新增陷坑和陷区扩大的现象, 现状趋停		
调查结论	核销		
下步措施建议	避免抽水等导致水位急剧变化的农事活动		
照片	(可附页)		





## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	菜子冲滑坡	统一编号	430525011106
位置	洞口县花古街道洄水村前进组		
地理坐标	经度: 110° 31' 30.97"	纬度: 27° 02' 16.10"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁 3 户 23 人, 民房 27 间, 道路 100m, 威胁财产约 150 万元	隐患规模	6400m <sup>3</sup>
核销条件分析	坡脚已修建浆砌石挡墙支护, 目前运行良好, 挡墙无开裂变形、不均匀沉降等问题, 坡体无明显变形迹象, 现状稳定。		
调查结论	核销		
下步措施建议	若遇特大暴雨天气巡视监测		
照片	(可附页)		





## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	虎形山滑坡	统一编号	430525011127
位置	洞口县毓兰镇梅田村禾稼组		
地理坐标	经度: 110° 33' 43.09"	纬度: 26° 57' 28.41"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁 1 户 4 人, 4 间房, 资产 28 万元	隐患规模	800m <sup>3</sup>
核销条件分析	坡体多年未见新的变形迹象, 整体坡度平缓, 现状稳定		
调查结论	核销		
下步措施建议	若遇特大暴雨天气巡视监测。		
照片	(可附页)		




## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	洞口上崩塌			统一编号	430525021116
位置	洞口县毓兰镇侯家村 7 组				
地理坐标	经度: 110° 31' 38.64"		纬度: 27° 01' 20.63"		
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发		灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input checked="" type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:	
原威胁情况	原威胁居民 2 户 11 人, 房屋 8 间, 财产 70 万元		隐患规模	1056m <sup>3</sup>	
核销条件分析	原住户已全部搬迁, 房屋大部分已拆除, 斜坡体多年未发生变形, 现状稳定。				
调查结论	核销				
下步措施建议	拆除房屋, 原宅基地复垦为旱地				
照片	(可附页)				




## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	黄泥溪滑坡	统一编号	430525011032
位置	洞口县江口镇花溪村杨柳组		
地理坐标	经度: 110° 31' 30.97"	纬度: 27° 02' 16.10"	
发生时间	2014 年 2 月 6 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁 1 户 4 人, 民房 5 间, 威胁财产约 30 万元	隐患规模	750m <sup>3</sup>
核销条件分析	坡脚已修建浆砌石挡墙支护, 目前运行良好, 挡墙无开裂变形、不均匀沉降等问题, 坡体无明显变形迹象, 现状稳定。		
调查结论	核销		
下步措施建议	旧房拆除, 恢复土地为林地		
照片	(可附页)		




## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	上洞下崩塌		统一编号	430525011014
位置	洞口县渣坪乡大叶村洞下组			
地理坐标	经度: 110° 30' 30.29"		纬度: 27° 12' 17.81"	
发生时间	2010 年 7 月 1 日始发		灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input checked="" type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁 1 户 7 人, 民房 5 间, 威胁财产约 30 万元		隐患规模	240m <sup>3</sup>
核销条件分析	原威胁对象已搬离, 房屋废弃, 屋后边坡未见变形迹象			
调查结论	核销			
下步措施建议	拆除房屋, 原宅基地复垦为旱地			
照片	(可附页)			



## 附件 6

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位（章）：湖南省核地质调查所

调查负责人：李启兴

隐患点名称	王家滑坡		统一编号 430525011011
位置	洞口县渣坪乡渣坪村王家组		
地理坐标	经度：110° 29' 05.51"	纬度：27° 14' 10.30"	
发生时间	2014年2月6日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他：
原威胁情况	原威胁1户2人，民房5间，威胁财产约30万元	隐患规模	500m <sup>3</sup>
核销条件分析	原威胁对象已另选址建房，旧房无人员居住。		
调查结论	核销		
下步措施建议	旧房拆除，恢复土体为旱地		
照片	(可附页)		




## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	东风滑坡	统一编号	430525010009
位置	洞口县渣坪乡渣坪村东风组		
地理坐标	经度: 110° 29' 21.22"	纬度: 27° 14' 23.49"	
发生时间	1997年6月1日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁37户155人,房屋110间,农田2亩、威胁财产980万元	隐患规模	24000m <sup>3</sup>
核销条件分析	已采取挡墙支护+水泥喷浆抹面等综合工程治理措施,目前工程运行良好,现状稳定。		
调查结论	核销		
下步措施建议			
照片	(可附页)		



## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	孙家垄地面塌陷		
位置	洞口县石江镇红旗村白玉组		
地理坐标	经度: 110° 47' 33.53"	纬度: 27° 04' 13.84"	
发生时间	1982 年 8 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁农田 5 亩, 财产 35 万元	隐患规模	0.02km <sup>2</sup>
核销条件分析	近些年未发现新增陷坑和陷区扩大的现象, 原塌陷坑已被填埋, 现状趋停止。		
调查结论	核销		
下步措施建议			
照片	(可附页)		



## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	工业街 125 号地面塌陷	统一编号	430525041081
位置	洞口县石江镇土拱桥社区 5 组		
地理坐标	经度: 110° 47' 04.81"	纬度: 27° 05' 36.32"	
发生时间	1993 年 8 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁居民 1 户 10 人, 房屋 12 间, 威胁财产 120 万	隐患规模	0.01km <sup>2</sup>
核销条件分析	近些年附近未见新的塌陷坑, 原塌陷坑已填埋, 现状趋停止。		
调查结论	核销		
下步措施建议			
照片	(可附页)		



## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	老虎冲岩溶塌陷	统一编号	430525041077
位置	洞口县石江镇和平村和谐组		
地理坐标	经度: 110° 48' 26.48"	纬度: 27° 06' 43.91"	
发生时间	1985 年 1 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁农田 5 亩, 财产 35 万元	隐患规模	0.00003km <sup>2</sup>
核销条件分析	近些年未发现新增陷坑和陷区扩大的现象, 原塌陷坑已部分被填埋, 塌陷处无下沉变形迹象, 现状趋停止。		
调查结论	核销		
下步措施建议	原塌陷坑周边禁止新建住房		
照片	(可附页)		



## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	盐山岭地面塌陷	统一编号	430525041131
位置	洞口县杨林镇坪阳村 7、12 组		
地理坐标	经度: 110° 55' 00.04"	纬度: 26° 58' 32.28"	
发生时间	1986 年 5 月 1 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input checked="" type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁 3 户 17 人, 房屋 3 栋 6 间, 农田 3 亩, 财产 80 万元	隐患规模	0.01km <sup>2</sup>
核销条件分析	近些年未发现新增陷坑和陷区扩大的现象, 周边建筑物未见沉降, 原塌陷坑已填埋, 现状趋停止。		
调查结论	核销		
下步措施建议	原塌陷坑周边禁止新建住房		
照片	(可附页)		



## 附件 6

## 县（市、区）地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位（章）：湖南省核地质调查所

调查负责人：李启兴

隐患点名称	曹垅泥石流	统一编号	430525030028
位置	洞口县长塘瑶族乡林家村 3 组		
地理坐标	经度：110° 29' 13.55"	纬度：27° 06' 26.27"	
发生时间	2011 年 5 月 28 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input checked="" type="checkbox"/> 崩塌 <input checked="" type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他：
原威胁情况	原威胁 7 户 30 人，房屋 27 间，公路 1500m，水渠 1500m，资产 2400 万	隐患规模	300000m <sup>3</sup>
核销条件分析	已采取了排导的工程措施，目前运行良好。		
调查结论	核销		
下步措施建议	定期巡查，目视监测		
照片	(可附页)		



## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	陡山滑坡	统一编号	430525011004
位置	洞口县桐山乡龙桥村 2 组		
地理坐标	经度: 110° 40' 27.12"	纬度: 27° 15' 30.19"	
发生时间	2008 年 5 月 1 日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁公路、过往行人及车辆, 威胁财产 5 万元	隐患规模	2000m <sup>3</sup>
核销条件分析	斜坡体未见新的变形迹象, 植被发育, 现状稳定。		
调查结论	核销		
下步措施建议	若遇特大暴雨天气巡视监测		
照片	(可附页)		



## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	塘现滑坡	统一编号	430525011015
位置	洞口县大屋瑶族乡马洞村塘现组		
地理坐标	经度: 110° 36' 50.76"	纬度: 27° 17' 02.49"	
发生时间	2008年5月1日始发	灾害类型	<input checked="" type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁居民1户5人,房屋4间,威胁财产60万元	隐患规模	30000m <sup>3</sup>
核销条件分析	斜坡体未见新的变形迹象,原裂缝已被自然填埋不可见,植被发育,现状稳定。		
调查结论	核销		
下步措施建议	若遇特大暴雨天气巡视监测		
照片	(可附页)		




## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	老庄上不稳定斜坡	统一编号	430525001043
位置	洞口县月溪镇鸿程村老庄上组		
地理坐标	经度: 110° 26' 59.62"	纬度: 27° 09' 48.17"	
发生时间	2009 年 5 月 1 日	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input checked="" type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁 3 户 10 人, 房屋 24 间, 道路 250m, 农田 20 亩, 财产 300 万元	隐患规模	100800m <sup>3</sup>
核销条件分析	坡体未见新的变形迹象, 原裂缝已被自然填埋不可见, 现状稳定。		
调查结论	核销		
下步措施建议	遇强降雨天气加强监测		
照片	(可附页)		



## 附件 6

## 县(市、区)地质灾害隐患点核销调查情况表

调查单位(章): 湖南省核地质调查所

调查负责人: 李启兴

隐患点名称	上雷溪崩塌	统一编号	430525021041
位置	洞口县月溪镇禾力村兴隆组		
地理坐标	经度: 110° 29' 01.12"	纬度: 27° 10' 02.47"	
发生时间	2014 年 5 月 10 日始发	灾害类型	<input type="checkbox"/> 滑坡 <input checked="" type="checkbox"/> 崩塌 <input type="checkbox"/> 泥石流 <input type="checkbox"/> 地面塌陷 <input type="checkbox"/> 其他:
原威胁情况	原威胁 1 户 4 人, 房屋 6 间, 财产 15 万元	隐患规模	80m <sup>3</sup>
核销条件分析	原威胁对象已搬离, 房屋废弃, 旧房未拆除		
调查结论	核销		
下步措施建议	若遇特大暴雨天气巡视监测		
照片	(可附页)		

