



(扫描查收电子文书)

安全生产行政执法文书

行政处罚决定书

(湘邵洞口) 应急罚〔2024〕WH-57 号

被处罚单位：洞口县 加油点(统一社会信用代码：924)

地址：湖南省邵阳市洞口县

邮政编码：422300

法定代表人(负责人)：

职务：主要负责人 联系电话：13073

违法事实及证据：2024 年 11 月 7 日，洞口县应急管理局行政执法人员龙澎(执法证件号码为:18050724016)、张健(执法证件号码为:18050724023)到洞口县 加油点(统一社会信用代码：92430525)进行现场检查，发现该加油点一台安全设备防静电接地报警器故障。洞口县 加油点的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定，2024 年 11 月 7 日，我局决定立案调查，由执法人员龙澎、张健办理此案。

2024 年 11 月 7 日，我局对洞口县 加油点主要负责人 下达了询问通知书，并于当日进行了询问。主要负责人 陈述：确实有一台安全设备防静电接地报警器发生故障率，你们检查以后我们就立刻请人修好了。

经调查认定的事实：洞口县 加油点一台安全设备防静电接地报警器发生故障，未对安全设备防静电接地报警器进行经常性维护保养。

洞口县应急管理局

2024年11月21日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人(单位)。

共3页 第1页



(扫描查收电子文书)

主要证据：1.（湘邵洞口）应急现记〔2024〕WH-56号《现场检查记录》共1份；2.现场检查照片1张；3.（湘邵洞口）应急责改〔2024〕WH-35号《责令限期整改指令书》1份；4.洞口县[REDACTED]加油点《危险化学品经营许可证》（证书编号：湘洞应急经（乙）字〔2023〕[REDACTED]号）、《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书第07[REDACTED]号）、《营业执照》（统一社会信用代码：92430525M[REDACTED]）复印件各1份；5.主要负责人[REDACTED]居民身份证复印件1份；6.《调查询问笔录》1份。

以上证据系执法人员依据法定程序进行收集，均经当事人签字确认，具有客观性、真实性、合法性，依法可以作为认定本案事实的依据。

2024年11月8日我局向洞口县[REDACTED]加油点送达了（湘邵洞口）应急告〔2024〕WH-63号的《行政处罚告知书》，拟对洞 洞口县[REDACTED]加油点未对安全设备防静电接地报警器进行经常性维护保养的行为处人民币伍佰元整的罚款，同时也告知了洞口县[REDACTED]加油点依法享有陈述、申辩、要求听证的权利。洞口县[REDACTED]加油点签收文书后，在法定期限内未提出异议，也未申请听证，我局视为洞口县[REDACTED]加油点放弃陈述、申辩和要求听证的权利。

洞口县[REDACTED]加油点未对安全设备防静电接地报警器进行经常性维护保养的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项的规定，参照《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022版）》第一章第一节第二十一点中第一种违法行为情形和处罚基准，应处一万元以下的罚款。考虑该单位主动配合调

洞口县应急管理局

(印章)

2024年11月21日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共3页 第2页



(扫描查收电子文书)

查，积极改正违法行为，且只有一台设备出现故障，也没有造成危害后果，在责令整改规定的时间完成整改，符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项予以从轻行政处罚情形，决定对洞口县[REDACTED]加油点处人民币伍佰元罚款。

处以罚款的，罚款自收到本决定书之日起 15 日内缴至开户银行：湖南洞口农村商业银行股份有限公司，账户名：洞口县财政局非税收入汇缴专户，账号 840118000000000017。到期不缴纳罚款的，本机关有权依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的 3% 加处罚款，加处罚款的数额不超出罚款的数额。

如果不服本处罚决定，可以依法在 60 日内向洞口县人民政府申请行政复议，或者在 6 个月内依法向武冈市人民法院提起行政诉讼，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或者依照有关规定强制执行。

洞口县应急管理局

(印章)

2024年11月21日

本文书一式两份：一份由应急管理部门备案，一份交被处罚人（单位）。

共3页 第3页