

洞口县治理车辆超限超载工作领导小组办公室文件

洞口县治理车辆超限超载工作领导小组办公室 关于对 2022 年重点货运源头单位（企业） 公示的通知

各乡镇（街道办、管理区）人民政府，县直相关单位：

根据《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》（湖南省人民政府令〔2019〕296 号）文件精神，为深入治理货物运输车辆超限超载行为，督促各货运源头单位严格落实货运车辆合法装载和安全生产的主体责任，严把货物装载关、车辆称重关、车辆出场关，确保出场车辆无超限超载行为，从源头上有效遏制超限超载违法行为的发生，保护人民群众生命财产安全，我县于 2022 年 4 月 29 日已全面排查了年货运量 15 万吨（含）以上重点货运源头单位（企业），现将重点货运源头单位（企业）名单进行公示，欢迎社会各界进行监督。

附件：洞口县年货运量 15 万吨（含）以上货运源头单位（企业）名单

洞口县治理车辆超限超载工作领导小组办公室

2022 年 4 月 30 日



附件:

洞口县年货运量15万吨（含）以上货运源头单位（企业）名单

市州	县市区	序号	公示日期	企业名称	具体地址	经度（精确到小数点后5位）	纬度（精确到小数点后5位）	产品类别	年货运量（万吨）	是否安装称重设施	是否安装视频监控设施	称重及视频监控信息是否接入县级以上治超信息平台	是否正常运营	监管单位	备注
邵阳市	洞口县	1	2022.4.30	洞口县水东江混凝土有限公司	水东镇刘庄村	110.721114	27.125578	建材	20	是	否	否	正常	洞口县交通运输局、水东镇人民政府	新增
邵阳市	洞口县	2	2022.4.30	湖南弘天建材有限公司	水东镇刘庄村	110.725409	27.138778	建材	30	是	否	否	正常	洞口县交通运输局、水东镇人民政府	新增
邵阳市	洞口县	3	2022.4.30	洞口县为百混凝土有限公司	洞口县高沙镇茶铺村石井组	110° 64′ 35.67″	26° 99′ 54.03″	混凝土	15	是	否	否	正常	洞口县交通运输局、高沙镇人民政府	新增
邵阳市	洞口县	11	2022.4.30	邵阳石金乔建材有限公司	毓兰镇瓜铺村黄泥田	110.53634405	26.95162523	建材（砖）	24	是	否	否	正常	洞口县交通运输局、毓兰镇人民政府	新增
邵阳市	洞口县	5	2022.4.30	洞口县醴田镇杨龙建筑石料有限公司	醴田镇克杨村	110° 49′ 37″	27° 11′ 12″	石料用灰岩	30	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、醴田镇人民政府	2020.4.20已公示
邵阳市	洞口县	6	2022.4.30	洞口县竹市镇友谊采石场	竹市镇大水村	110° 40′ 30″	27° 02′ 33″	石料	15	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、竹市人民政府	2020.4.20已公示
邵阳市	洞口县	7	2022.4.30	洞口县竹龙金龙采石场	竹市镇金龙村	110° 42′ 45″	27° 06′ 05″	石料	25	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、竹市人民政府	2020.4.20已公示
邵阳市	洞口县	8	2022.4.30	洞建搅拌站	竹市镇秀丰村	110° 41′ 44″	27° 3′ 25″	混凝土	15	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、竹市人民政府	2020.4.20已公示
邵阳市	洞口县	9	2022.4.30	洞口县辰和混凝土有限公司	花古街道正龙村	110.5572203	27.0394951	混凝土	15	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、花古街道办事处	2020.4.20已公示
邵阳市	洞口县	10	2022.4.30	洞口县南景混凝土搅拌中心	岩山镇月塘村	110.60472499	27.10706512	混凝土	15	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、岩山镇人民政府	2020.4.20已公示

附件：

洞口县年货运量15万吨（含）以上货运源头单位（企业）名单

市州	县市区	序号	公示日期	企业名称	具体地址	经度（精确到小数点后5位）	纬度（精确到小数点后5位）	产品类别	年货运量（万吨）	是否安装称重设施	是否安装视频监控设施	称重及视频监控信息是否接入县级以上治超信息平台	是否正常运营	监管单位	备注
邵阳市	洞口县	12	2022.4.30	洞口县檀木混凝土搅拌站	洞口县高沙镇温塘村	110.659049	27.030549	商品混凝土	25	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、高沙镇人民政府	2020.4.20已公示
邵阳市	洞口县	13	2022.4.30	洞口县荣兴混凝土搅拌站	洞口县青山村2组	110.56744	27.04481	商砼	20	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、文昌街道办事处	2020.4.20已公示
邵阳市	洞口县	14	2020.4.20	洞口为百水泥厂	高沙镇茶铺村	110° 64′ 35.67″	26° 99′ 54.03″	水泥	150	是	是	是	正常	洞口县交通运输局、高沙镇人民政府	2020.4.20已公示